Dificuldade com o Firmware da 901 mini.



Passo a Passo do Update

Baixe o arquivo no site e extraia. Caso não tenha o arquivo, baixe <u>AQUI</u>. Após a extração do arquivo verifique que haverá dois arquivos, SH901_ZTEmini_Gpon 1.0.bin e SH901_ZTE-mini_Epon 1.0.bin.

| lome | Data de modificação | Tipo | Tamanho | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------|--|
| SH901_ZTE-mini_Epon 1.0.bin | 07/07/2021 12:58 | Arquivo BIN | 3.759 KB | |
| SH901_ZTE-mini_Gpon 1.0.bin | 07/07/2021 12:57 | Arquivo BIN | 3.857 KB | |
| | 01/01/2021 (2.5) | Alquivo bila | 3.037 ND | |
| | | | | |

Após a extração abra a interface gráfica da ONU no computador com o IP da LAN, Usuário e senha configurado.

Acesse a Zona de administração clique na parte de gerenciamento do sistema e no sub menu selecione atualização de software escolha o arquivo primeiro de GPON, (SH901_ZTE-mini_Gpon 1.0.bin) e clique em upgrade. Aguarde o aparelho atualiza e reiniciar e após o reinicio refaça o processo desta vez com o EPON, (SH901_ZTE-mini_Epon 1.0.bin).

Após este processo de atualização reset o aparelho.

OBSERVAÇÂO: Até mesmo para a padronização dos produtos após a atualização a senha root do aparelho será alterada para admin/admin

| Status Network | Security Application Administration Help | |
|----------------------------------|---|---------|
| User Management | A | |
| Login Timeout | The device will reboot after upgrading. | Portugi |
| System Management | Please select a new software/firmware image | Help |
| System Management | Escoiner arquivo Nennum arquivo selecionado | Locout |
| Software Upgrade | opyrode | Logoot |
| User Configuration Management | | |
| Diagnosis | | |
| Loopback Detection | | |
| Led Control | | |
| | | |
| | | |